

Acer E5 771G Letzte Problemchen unter Sequoia

Beitrag von „Triso01“ vom 22. April 2025, 10:53

Wenn ich euch nochmal stören darf: Bei mir funktioniert die EFI von Simplify nicht, jedoch wurde die Intel-Karte und Webcam vom Maptool erkannt. Den Kext habe ich dann in meine EFI eingebaut (welche auch auf einer Simplify basiert. Um das Trackpad und Keyboard benutzen zu können musste ich die XOSI und die GPIO deaktivieren.) Doch wenn ich die Map-Kext einbaue funktioniert die Web-Cam nicht mehr.

LG

Edit: Es gibt keinen zweiten Slot mit zweiter Karte und so weit ich erkennen kann auch keine aufgelötete;