

Erledigt

Wlan Problem bei WPA 10.8.4 mit TP Link TL-WN851ND AR9227

Beitrag von „TuRock“ vom 11. September 2013, 21:21

Wo siehst du das, also :

N version ist die mit 9287, ND Version ist die mit 9227 !!!

Ganz oben steht das es TP Link TL-WN851ND ist, oder doch nicht !?

Steht doch genau das gleiche, was ich schon oben geschrieben habe :

Code

1. 168c
2. Atheros Communications Inc.
3. 002d
4. AR9287 Wireless Network Adapter
5. Network controller
6. Network controller

Code

1. WN851ND sollte 168c:002d haben !