

Erledigt

Probook 4730s friert im Launchpad ein

Beitrag von „Wszene Online“ vom 12. September 2013, 00:07

Da ich das Glück habe in einer IT-Bude zu arbeiten habe ich mir heute das Probook 4740s geholt. Es läuft wirklich richtig gut und auch stabil, nur leider funktioniert die W-Lan/Bluetooth Karte nicht.

Hier mal die Systeminfos

Nun wollte ich mir die Karte vom 4730s einbauen, aber leider wird diese vom Bios nicht akzeptiert.

Hat evtl. jemand eine Lösung für dieses Problem?

PS: auch beim 4740s habe ich das Tastatur-Problem