

**Erledigt**

## **Shortnews: Apple veröffentlicht OS X Mountain Lion 10.8.5 Anfragen dazu bitte hier**

**Beitrag von „rex1966“ vom 13. September 2013, 15:57**

Hallo

Hmmmm also schon seltsam das ganze.

Unter 10.8.4 gingen alle meine Audioanschlüsse auch das Frontpanel ohne Probleme.

Nun update auf 10.8.5 mit Combo die gleichen Kexte mit Multibeast nachinstalliert..... kein Sound mehr wird aber im Profiler (alle Anschlüsse) angezeigt.

Habe nun die alten Kexte vom Backup 10.8.4 genommen also die in 10.8.5 gelöscht und die vom 10.8.4 Backup mit Kextwizard auf 10.8.5 kopiert dann Rechte repariert.  
Sound geht nun aber nicht das Frontpanel.

Vorher wurde "Speaker Integriert" in den Systemeinstellungen angezeigt und wenn man vorne den Kopfhörer angeschlossen hatte erschien "Headphones".

Jetzt wird in den Systemeinstellungen nur noch 3x Line-Out angezeigt und das Frontpanel geht nicht mehr.

Was ist da los ?