

Erledigt

Shortnews: Apple veröffentlicht OS X Mountain Lion 10.8.5 Anfragen dazu bitte hier

Beitrag von „nicodimis“ vom 16. September 2013, 19:59

Hier die Info zu meinem Bluetooth Stick:

Kann mir da jemand helfen?

Wie gesagt, seit 10.8.5 ist Bluetooth tot bzw. Nicht verfügbar.

Bluetooth Com One Device:

Produkt-ID: 0x2101

Hersteller-ID: 0x0a5c (Broadcom Corp.)

Version: 1.00

Geschwindigkeit: Bis zu 12 MBit/s

Hersteller: Broadcom Corp

Standort-ID: 0x1a123100 / 14

Verfügbare Stromstärke (mA): 100

Erforderliche Stromstärke (mA): 100