

Erledigt

Mountain Lion Installations Hilfe

Beitrag von „Griven“ vom 22. September 2013, 22:43

Was wohl am Hersteller der Karte liegen dürfte und bei AMD Karten ja nun auch absolut nichts neues ist 😊

Es gibt bei AMD/ATI Karten soweit ich weiß im Zusammenspiel mit OSX schon immer Probleme je nachdem von welchem Hersteller die Karte stammt. Die Sapphire Karten sind meist ohne weiteres OOB lauffähig während mit Karten von beispielsweise MSI oder ASUS von Problemen berichtet wird obwohl alle Karten jeweils über dieselbe GPU Generation verfügen. Ich denke der Knackpunkt ist an der Stelle das VideoBios das sich von Hersteller zu Hersteller zum Teil halt doch massiv unterscheidet. Von der Warte aus betrachtet ist es eben bei den Grafikkarten nichts anderes als bei den Mainboards, denn auch hier gibt es ja zum Teil massive Unterschiede bei der Kompatibilität von Hersteller zu Hersteller obwohl eben doch auf allen Boards die selben Chipsätze werkeln...