

Erledigt

Problem HDMI Sound VoodooHDA

Beitrag von „Hacky“ vom 25. September 2013, 17:39

Hallo,

mein Hackintosh läuft soweit eigentl. ganz gut.

Sound per VoodooHDA 2746 zum laufen bekommen. Headphone und SPDIF-out funktionieren einwandfrei.

Allerdings bekomme ich die Soundausgabe per HDMI irgendwie nicht hin.

Habe versucht das zu beheben, nach dieser Anleitung :
<http://hackintosh-forum.de/ind...page=Thread&threadID=1437>

Die Info.plist habe ich wie folgt bearbeitet:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE plist PUBLIC "-//Apple//DTD PLIST 1.0//EN"
"http://www.apple.com/DTDs/PropertyList-1.0.dtd">
<plist version="1.0">
<dict>
<key>CFBundleDevelopmentRegion</key>
<string>English</string>
<key>CFBundleExecutable</key>
<string>VoodooHDA</string>
<key>CFBundleIdentifier</key>
<string>org.voodoo.driver.VoodooHDA</string>
<key>CFBundleInfoDictionaryVersion</key>
<string>6.0</string>
<key>CFBundleName</key>
<string>VoodooHDA</string>
```

```
<key>CFBundlePackageType</key>
<string>KEXT</string>
<key>CFBundleSignature</key>
<string>????</string>
<key>CFBundleVersion</key>
<string>0.2.1</string>
<key>IOKitPersonalities</key>
<dict>
<key>VoodooHDA</key>
<dict>
<key>CFBundleIdentifier</key>
<string>org.voodoo.driver.VoodooHDA</string>
<key>IOClass</key>
<string>VoodooHDADevice</string>
<key>IOMatchCategory</key>
<string>VoodooHDADevice</string>
<key>IOPCIClassMatch</key>
<string>0x04030000&0xffff0000</string>
<key>IOPCIPrimaryMatch</key>
<string>0x1c208086</string>
<key>IOProviderClass</key>
<string>IOPCIDevice</string>
<key>IOUserClientClass</key>
<string>VoodooHDAUserClient</string>
<key>VoodooHDAVerboseLevel</key>
<integer>0</integer>
</dict>
<key>HDMI</key>
<dict>
<key>CFBundleIdentifier</key>
<string>org.voodoo.driver.VoodooHDA</string>
<key>IOClass</key>
<string>VoodooHDADevice</string>
<key>IOMatchCategory</key>
<string>VoodooHDADevice</string>
<key>IOPCIClassMatch</key>
<string>0x04030000&0xffff0000</string>
<key>IOPCIPrimaryMatch</key>
<string>0xaa501002</string>
<key>IOProviderClass</key>
<string>IOPCIDevice</string>
<key>IOUserClientClass</key>
<string>VoodooHDAUserClient</string>
```

```
<key>VoodooHDAVerboseLevel</key>
<integer>0</integer>
</dict>

</dict>
<key>OSBundleLibraries</key>
<dict>
<key>com.apple.iokit.IOAudioFamily</key>
<string>1.1fc9</string>
<key>com.apple.iokit.IOPCIFamily</key>
<string>1.1</string>
<key>com.apple.kpi.bsd</key>
<string>8.0.0</string>
<key>com.apple.kpi.iokit</key>
<string>8.0.0</string>
<key>com.apple.kpi.libkern</key>
<string>8.0.0</string>
<key>com.apple.kpi.mach</key>
<string>8.0.0</string>
<key>com.apple.kpi.unsupported</key>
<string>8.0.0</string>
</dict>
</dict>
</plist>
```

Den Teil HDMI habe ich selbst hinzugefügt mit Dev- und Ven-ID des HDMI-Soundports der 5850.

Aber irgendwie kommt immernoch kein Sound....

Jemand eine Lösung parat?