

Erledigt T61 taktet nicht runter

Beitrag von „grt“ vom 26. September 2013, 16:15

[griven](#) - nein, nicht clover, sondern beim t61 auch chameleon.

allerdings bin ich mit der systemdefinition wieder beim macbookpro3.1 gelandet (schmeckt mir besser, weils 100% identisch mit dem t61p ist). das setzt voraus, dass die angepassten einträge in der plist der ioplatformplugin.kext (> content /acpismcplatform.kext oder so) und des agpm.kext in den entsprechenden sektionen landen -

das "wait for dsmos" kann auch daran liegen, dass irgendwas danach sich aufhängt, bzw. lange nachdenken muss - ein blick in die konsole, was noch so alles zwischen wait... und has arrived passiert, kann helfen, dem auf die spur zu kommen. der agpm werkelt an der stelle auch herum (id in der plist an der richtigen stelle?), und ein backroll der applesmc.kext (in 10.7 auf die version aus 10.7.3, in ML die aus 10.8.3) hat bei meinem an der stelle ein wenig mehr eile hervorgerufen -