

# Kein Sleep und Speedstepping unter Lion mit Sandybridge und Core i5

Beitrag von „JohnnyDoe75“ vom 29. Oktober 2011, 14:32

Hi!

Also beim laden der kexte ist der NULLCPUPowermanagement.kext dabei

wenn der Kernel geladen ist und das System startet, hab ich folgende Meldungen:  
NULLCPUPowermanagement::init: Properties=0xcd453c0

3zeilen weiter:

NULLCPUPowermanagement::start

AppleACPICPU: Processor Id=1 LocalAPICId=0 Enabled (das dann für alle 4 Kerne)

noch weiter unten:

ACPI: System State [S0 S3 S5] (S3)

Daraus schließe ich, dass er die wichtigsten Sleepmodi erkannt hat und mit S3 auch der richtige gewählt ist, oder?