

Erledigt

OSX 10.7.5 Broadcom BCM57781 Installation

Beitrag von „bobton23“ vom 1. Oktober 2013, 19:17

Es sieht so aus also ob die KEXT Dateien mit früheren Lion Versionen liefen.

Habe folgendes gefunden:

"but you will need to boot utilizing the 32 bit bootscreen (32 bit kernel) in order for networking to work and enable the device after reboot via the network pane in system preferences."

Link zur Seite vom bösen Tony wird hier zensiert deswegen nur das Zitat. 😊

Er hat das gleiche MB aber eine andere Lion Version.

Kann mir jemand erklären was er mit 32bit meint?

Dann habe ich folgendes gefunden:

<https://github.com/adlan/BCM5722D/issues/12>

Die Ven ID **14e4** und die Dev ID **16b1** in der Info.plist reichen anscheinend alleine als Eintrag nicht aus.

Was kann man noch tun?

Bitte um Ratschläge.

Auf einer anderen Partition habe ich noch OSX 10.8.3 laufen mit dem gleichen App Store Problem.

Ist das die gleiche Prozedur wie mit 10.7.5 nur einer anderen KEXT?