

Erledigt

Übliches Netzwerk und Audio Problem

Beitrag von „Sp0rtsFreund“ vom 6. Oktober 2013, 01:48

Yayyy 😊 Es hat geklappt! Mit Multibeast 5.0.2. Ich musste etwas suchen bis ich es gefunden hatte und Maus und Tastatur sind mir nach der Installation der VT2021 eingefroren. Habe dann einen Reset gemacht und jetzt funktioniert wieder alles.

Damit wäre das Thema fast bei mir durch. Jetzt kauf ich mir noch ein langes Netzkabel. Ein paar Kleinigkeiten, die mich eigentlich nicht sehr stören sind noch:

CD-ROM Laufwerk lässt sich nur manchmal über die Hardware selbst bedienen. Ansonsten muss ich immer auf "CD auswerfen" klicken.

SS-USB läuft nicht.

Im Bios werden mir 2 Fans angezeigt, wobei einer davon mit 0 RPM angezeigt wird. Also dreht er sich wohl nicht. Das sind die Gehäuselüfter.

Aber wie gesagt, solange sonst alles funktioniert bin ich höchst zufrieden. Gibt es sonst noch etwas, was ich überprüfen sollte? Nicht, dass er über eine lange Zeit doch irgendwie falsch läuft und ich mir irgendwas kaputt mache. Ich denk da auch an Temperaturen. Im Bios zeigt er mir was zwischen 42 und 45 Grad an.

Also  TuRock! 😊

Sp0rtsfreund