

**Erledigt**

## **Benutzung von OS X 10.8.5 ohne -x**

**Beitrag von „Hacker28“ vom 6. Oktober 2013, 18:04**

-v npci=0x3000 PCIRootUID=0 ---> Blackscreen

-v npci=0x3000 PCIRootUID=1 ---> Hängt sich bei \*\*\*\*  
{IOBluetoothHCIController}{SearchForTransportEventTimeOutHandler} -- Missing Bluetooth  
Controller Transport!

auf.

Habe den Intel Core i7 - 3537U