

Erledigt **Lenovo U510 sleep ...**

Beitrag von „gummifisch“ vom 10. Oktober 2013, 20:47

Bringt beides nichts.

War die Meldung nicht eher das Problem, dass Apple den I5 3337u nicht verbaut und deshalb keine ID der CPU hinterlegt ist?
Was wohl aber keine Auswirkungen auf das System haben soll.

Was wohl schlimmer ist das wahrscheinlich mein Speedstep nicht funktioniert.

Gruß
gummifisch