

Erledigt

Turbo maximal nur 3,5 Ghz - schon einiges versucht

Beitrag von „Sabo“ vom 13. Oktober 2013, 18:36

Das es daran liegt habe ich auch schon vermutet. Das Problem an der Sache ist jedoch, dass ich keine Möglichkeit habe den Multiplikator zu ändern. Ich kann zwar unter dem Abschnitt AI Tweaker auf 4,2 einstellen, das ändert jedoch im Bios nicht den Multiplikator.

Eine weitere Frage wäre dann noch die Lüftersteuerung.

Die funktioniert leider nicht. Ist zwar angenehm leise und die CPU geht auf max. 50 C hoch (WaKü) aber ich mag einfach nicht, wenn etwas nicht funktioniert 😊

Hast du hierzu ggf. noch eine Idee was ich ergänzen müsste?

Unter Win7 macht er 4,2 Ghz mit Lüftersteuerung und den aktuellen Einstellungen.

Signatur folgt sobald ich am PC sitze. Gerade nur mobil online