

Erledigt

Turbo maximal nur 3,5 Ghz - schon einiges versucht

Beitrag von „DoeJohn“ vom 13. Oktober 2013, 19:06

Setze mal im Bios den 1-Core Ratio Limit auf 41 fest oder den 4-Core Ratio Limit auf 43 fest und dann speichern! Eines von beiden! Hat bei mir funktioniert!

Hat der Lüfter einen 4 poligen oder 3 poligen Anschluß. Du kannst im Bios bei 4 poligen Anschluß auf PWM umstellen. Falls nicht, mußt du im Bios mit den Lüftereinstellungen experimentieren!