

**Erledigt**

## **Turbo maximal nur 3,5 Ghz - schon einiges versucht**

**Beitrag von „DoeJohn“ vom 13. Oktober 2013, 19:39**

Du mußt doch Turbo Ratio auf manuell umstellen können. Welcher Wert steht denn bei dir unter Turbo Ratio! Du mußt auch unter dem Punkt "Ai Tweaker" im Bios den Turbo Modus auf manuell einstellen! Was hast du für eine CPU. Ist es wie oben angegeben eine i7-3770K oder eine i7-3770?

**Trage doch bitte die Systemdaten in deine Signatur ein!**

