

**Erledigt**

## **Turbo maximal nur 3,5 Ghz - schon einiges versucht**

**Beitrag von „Sabo“ vom 13. Oktober 2013, 20:36**

Es handelt sich laut der Systembeschreibung bei Kauf wie auch laut Bios definitiv um einen 3770K. Eigentlich sollten die Multiplikatoren offen sein.

Habe gestern in der Hoffnung auf Besserung ein [Bios Update](#) auf die aktuellste Version gemacht.

Leider sind die Einstellmöglichkeiten gleich geblieben.

Anbei nochmal ein Bild des AI Tweaker und der Lüftersteuerung. Hier lässt sich ebenfalls nicht einstellen.

[v3nom](#):

Die Lüfter arbeiten nur auf ein und der selben Stufe. Im Windows wird er je nach Last immer mal etwas lauter und dann wieder leiser. Im MacOS bleibt es konstant leise.