

Erledigt

Turbo maximal nur 3,5 Ghz - schon einiges versucht

Beitrag von „Blackout4“ vom 13. Oktober 2013, 21:02

kann ich beides nur so verifizieren. mein p8z77 -v hat diese Unterpunkte und ohne modbios hat bei mir kein turbomodus funktioniert, egal was ich gemacht hatte.