

**Erledigt**

## **Geht nix mehr beim Dualboot**

**Beitrag von „GhostindaHell“ vom 15. Oktober 2013, 06:50**

Also ich habe über den Jumper Clear RTC Ram ein Reset durchgeführt, es gibt noch einen anderen mit CPU/DRAM Bus overvoltage settings. Den auch reseten? Hab da keine Ahnung von...

Ja es gibt noch eine neuere BIOS Version, dafür gibt's für die keine passende DSDT. Nun siehts so aus, dass beide SSD in den Sata 6 Ports stecken und eben die OSX Platte nicht erkannt wird. Ich hab aber noch 2 andere HD dranhängen. Ich kann jedoch von meiner externen vom Backup in OSX booten, auch dort wird die Platte jedoch nicht erkannt im Festplattendienstprogramm. Wer noch was weiss bitte melden!

Danke im Voraus