

**Erledigt**

## **Installationsprobleme Gigabyte GA-EX58-UD5**

**Beitrag von „thommel“ vom 15. Oktober 2013, 11:17**

Hallo Dr. Ukeman

vielen dank für die schnelle Antwort. Habe die Hardwarevirtualisierung der CPU ausgeschaltet und den Bootflag dart=0 eingegeben. Leider bleibt der Bootstick unverändert an der Position Missing Bluetooth Controller hängen.

mfG

Thomas