

Erledigt

Installationsprobleme Gigabyte GA-EX58-UD5

Beitrag von „thommel“ vom 15. Oktober 2013, 11:17

Hallo Dr. Ukeman

vielen dank für die schnelle Antwort. Habe die Hardwarevirtualisierung der CPU ausgeschaltet und den Bootflag dart=0 eingegeben. Leider bleibt der Bootstick unverändert an der Position Missing Bluetooth Controller hängen.

mfG

Thomas