

# wohin müssen kexts?

**Beitrag von „Griven“ vom 4. November 2011, 08:32**

Und was lernen wir daraus?

Der Sleepenabler versteht sich nun mal eben nach wie vor nicht mit dem Comboupdate oder sonst irgendeiner Form des Updates und führt bei der Installation eines neuen Kernels zu einer Kernelpanik. Ich weiß nicht an wie vielen Stellen im Forum auf den Umstand schon eingegangen wurde aber das ist nun wirklich kein Geheimnis...

Also, wie schon mehrfach erwähnt NICHT einfach bunt und lustig alles aus Multibeast installieren sondern vorher schlau machen, was überhaupt installiert werden muss und dann nur das installieren, was nötig ist. Sleepenabler braucht man, wenn überhaupt, nur dann wenn das Mainboard den Sleepmodus nicht nativ/oder per angepasster DSDT unterstützt was ich mir ehrlich gesagt bei dem von Dir eingesetzten Board nicht vorstellen kann da die GA Boards dahingehend eigentlich vollkommen unproblematische Kandidaten sind.

Lösung: Sleepenabler löschen, System starten, Update neu drüber und freuen. Für die Zukunft sich ein wenig mit dem was man tut auseinandersetzen. Sorry für die deutlichen Worte, aber irgendwie eiern wir mit dem thread hier jetzt gefühlt wochenlang rum und drehen uns dabei lustig im Kreis was ja nicht sein muss...