

Erledigt

Turbo maximal nur 3,5 Ghz - schon einiges versucht

Beitrag von „Sabo“ vom 16. Oktober 2013, 23:48

Bin da leider wie gesagt an eine Softwarelösung gebunden. Habe im Bios leider keine Möglichkeiten per Hand zu regeln.

Turbo läuft über das originale Apple Powermanagement. Hatte eigentlich gehofft, dass die Lüftersteuerung auch dadurch beeinflusst wird. Ist aber leider nicht der Fall.

Gibt es irgendwo eine Datei, die ich bearbeiten könnte? Ich meine...irgendwoher muss der Lüfter ja die Information nehmen, mit 1730 upm zu drehen...?!