

Erledigt

Kann nur mit Installationsstick booten

Beitrag von „pffischer“ vom 19. Oktober 2013, 12:55

:goodmorning:

Ok vielen Dank für den Vorschlag.

Mein Board hat zwar USB3 - Ich habe jedoch kein USB3 Gerät angeschlossen.
Der interne Cardreader hängt glaube ich an USB2 Intern (Er wird direkt unter Mac OS X erkannt und zeigt die SD Karten als Massenspeicher an.)

Ich habe jetzt folgendes probiert:

Intel xHCI > Deaktiviert

Antiquierte USB Unterstützung (Ist das der richtige Menüpunkt?!?!) > Aktiviert

Fehler bleibt jedoch bestehen.

Ich denke es hängt eher an dem Internen USB Cardreader.

Noch jemand eine Idee?

Ich habe Im BIOS die Option "Auto" bei Harddrive nicht gefunden - Weiß jemand wo sich diese Option im Bios von ASUS versteckt?