

Bluetooth geht nicht, weil USB Bus nicht erkannt wird

Beitrag von „m4cd4ni3l“ vom 7. November 2011, 12:36

Hallo!

Ich habe Probleme mit Bluetooth. Manchmal klappt es, meist aber nicht. Mittlerweile konnte ich rausfinden dass es daran liegt, dass ein USB Bus nicht erkannt wird (PCI Geräte-ID: 0x2834) Eigentlich sollte mein Laptop mit ICH8-M Chipsatz 5 UHCI und 2 EHCI Busse haben, es werden aber meist nur 4 UHCI und die beiden EHCI Busse erkannt. Kann mir jemand helfen? Vielleicht kann ich in meiner DSDT etwas verändern? Ich habe keine Ahnung wo ich zu suchen anfangen soll...

DANKE