

Erledigt

Sporadische Kernel Panics nach ca. 1-3 Tagen

Beitrag von „dr.house“ vom 25. Oktober 2013, 09:09

Nach zwei Tagen ohne Crash ist die Kiste heute Nacht mutmasslich beim Nixtun (Screensaver) wieder abgeschmiert - dieses Mal gibt's nen Screenshot mit der Meldung.

Ein Software-seitiges Problem würde ich weitestgehend ausschließen, da ich in den letzten Wochen nix am System gedreht habe und die Kiste absolut stabil lief.

Hardware-seitig kann ich zumindest mal den RAM ausschließen, da der Rechner aktuell mit zwei anderen Speichermodulen läuft. Das weiter oben genannte 2GB Speichermodul ("Unbekannt") und seinen eigentlichen "Zwillingsbruder" werde ich jedenfalls vorerst nicht mehr verwenden.

Bleiben im Wesentlichen Mainboard und CPU...

Overheating der CPU würde ich eigentlich auch ausschließen, da sämtliche von den Temperatur-Sensoren gemeldeten Temperaturen gestern im ganzen Tagesverlauf meist bei etwa 30-35°C und bei wirklich hoher Last maximal bei 40-45°C gelegen haben...

... oder hat noch Jemand andere Ideen, woran es liegen könnte?