

Erledigt

# Mavericks Bootloader lässt sich nicht installieren

Beitrag von „Sabo“ vom 26. Oktober 2013, 13:00

Genau so scheint es zu sein. Der Asmedia scheint laut Systeminfo (grün) zu funktionieren. Versuche gerade die Z77 Treiber aufzutreiben.

edit:

Ziemlich interessante Lösung für das USB 3.0 Problem wie ich finde...

Nachdem ich etliche Treiber erfolglos ausprobiert habe dachte ich mir, entweder mal alle Kexte aus meiner laufenden 10.8.4 Installation zu nehmen oder aber erstmal alles neu aufzusetzen um wieder alles sauber zu haben.

Hatte warum auch immer den Stick gerade im Front 3.0 Port stecken und habe davon gebootet und installiert.

Siehe da: Installation einwandfrei durchgelaufen und auf dem Schreibtisch war der Installstick gemounted.

Funktioniert quasi OOB...warum auch immer es nicht geklappt hatte wenn ich vom 2.0er Port installiert

habe. Jetzt gehts...einfach so 😊