

Erledigt

USB 3.0 Steckplätze inaktiv

Beitrag von „Daidalus“ vom 25. Oktober 2013, 19:47

Hi

Nach der sauberen Installation von Maverick geht mein USB 3.0 nicht. Habe mit MultiBeast die USB 3.0 - Universal by Zenith432.kext auch schon installiert ohne Erfolg!

Komischerweise wird mir im Systembericht bei USB: USB 3.0-Hochgeschwindigkeitsbus und USB 3.0-SuperSpeed-Bus angezeigt.

Wäre super wenn jemand eine Lösung für mich hat.