

Erledigt

GA-H77N-WIFI mit HD4000

Beitrag von „mhub“ vom 25. Oktober 2013, 22:54

Hallo,

erstmal danke für das super Forum. Ich hab mir schon viele Tipps daraus abgeschaut.

Zu meinem Problem:

Ich hab ein Update von 10.8.4 auf 10.9 durchgeführt. Soweit hat alles funktioniert. Bei den Multibeast-Einstellungen bin ich nach der Anleitung von Gandalf vorgegangen.

[Link](#)

Leider funktioniert das Booten noch nicht. Der Hacki startet immer wieder neu. Über den Umweg mit den Installationsstick von Unibeast bootet er das System. Was könnte ich in den Multibeasteinstellungen noch verändern, damit der Rechner richtig startet?

Viele Grüße

manhub