

Erledigt

## Lenovo/IBM T61

Beitrag von „Lunatic84“ vom 28. Oktober 2013, 22:04

Nabend 😊 (tatsächlich gerade erst aus der Uni wieder da)

Muss ich

```
perl -pi -e 's|\x8b\x45\xc8\x39\x45\xcc\x74\x0b|\x8b\x45\xc8\x39\x45\xcc\xeb\x0b|;  
s|\x8b\x45\xb4\x39\x45\xb8\x74\x08|\x8b\x45\xb4\x39\x45\xb8\xeb\x08|'  
/System/Library/Extensions/AppleRTC.kext/Contents/MacOS/AppleRTC
```

genauso, also hintereinander weg, ins Terminal eingeben? Die WLAN-Karte kommt hoffentlich bald, wird aus Fernost irgendwo geliefert. Die, die ich mir schon aus Deutschland bestellt hatte, die hatte nur 2 Pinöpel als Anschlüsse, im T61 ist bei mir allerdings ne Karte mit 3 Pinöpel eingebaut.

Nun muss ich noch dem Mysterium des komischen Pfeifens/Fiepens auf den Grund gehen, immer dann wenn der Ladestecker abgezogen wird. Hab schon einiges gelesen, werde der Sache auf den Grund gehen wenn die WLAN-Karte dann da ist (um zu prüfen, ob da ein Bauteil surrt, das wäre ja zu beheben).