

**Erledigt**

## **Realtec ALC 269 Mavericks**

**Beitrag von „XuluniX“ vom 29. Oktober 2013, 00:26**

Funktioniert auch nicht

Code

1. 29.10.13 00:24:13,000 kernel[0]: Sound assertion in AppleHDACodecGeneric at line 352
2. 29.10.13 00:24:21,000 kernel[0]: Sound assertion in AppleHDADriver at line 1525
3. 29.10.13 00:24:21,000 kernel[0]: Sound assertion in AppleHDADriver at line 2193
4. 29.10.13 00:24:21,000 kernel[0]: Sound assertion in AppleHDADriver at line 207
5. 29.10.13 00:24:21,000 kernel[0]: Sound assertion in AppleHDADriver at line 1084