

Erledigt Sound mit VIA VT2021

Beitrag von „Dr. Ukeman“ vom 29. Oktober 2013, 17:15

Das Problem trat früher öfter in Verbindung mit bestimmten SMBIOS aus.
Hast du jetzt eine andere SMBIOS gesetzt als vorher?

Sven war schneller