

Erledigt

Macericks AppStore Problem, aber kein Ethernet Treiber

Beitrag von „Griven“ vom 31. Oktober 2013, 22:46

Ein und/oder umstellen wird schwierig mangels kompatibler Hardware...

Der Belkin Stick, den Du einsetzt wird sich OSX nicht als Airport unterschieben lassen sprich die Lösung kannst Du knicken. Bleibt also der Weg über den NetXtreme BCM57760 Lan Port. Ich hab mal ein wenig Recherche betrieben und bin auf das hier gestoßen, vielleicht hilft es ja: [BCM5722D.zip](#) Bedenke aber vor der Installation den WLAN Stick zu entfernen und aus der Systemeinstellung-> Netzwerk zu löschen...