

Erledigt

Z87X-Ud5H

Beitrag von „shane52“ vom 8. November 2013, 19:40

Ich habe Mavericks erfolgreich installiert und alles funktionierte, auch die USB 3 Onboard slots.

Dann habe ich meinen Bluetooth dongel von ultron eingesteckt und habe den PC gestartet.

Seitdem gehen alle USB 3 Slots nicht mehr nur noch die extra eingebauten USB 2 Slots.

Treiber sind alle ok, habe auch schon nachinstalliert keine änderung.

Hatte die Batterie raus und Mavericks neu installiert geht noch nicht.

Hatte das Problem schon jemand sind die dinger kaputt?