

Erledigt

Mainboard Asrock

Beitrag von „thomaso66“ vom 10. November 2013, 02:38

Nein natürlich gibt es kein falsches USB 3.0 der einzige unterschied ist halt das beim 7 und 8 Chipsatz die USB 3 Schnittstellen Native im Chipsatz sind, was in einigen wenigen Situationen besser sein kann, bei USB 2.0 war das noch extremer, bei USB 3.0 merkt man als normaler Nutzer davon aber eigentlich nichts mehr.

Kann man ach [hier](#) ganz gut nachlesen.