

Erledigt

Lenovo U510 Speedstep Problem

Beitrag von „Fab“ vom 12. November 2013, 14:25

kann es daran liegen das es ein U- Prozessor ist und die nicht ganz unterstützt werden?

Es gibt ja noch welche mit dem gleichen Sockel, allerdings brauchen die statt der 17 Watt gleich 35 Watt.

Ich hab jetzt aber nicht das Geld mir einen i7- 3520M zu holen um es zu Testen.

Ach und ich hab auch herumgetestet, mit und ohne SSDT erreicht er maximal 2,28 GHz 

Hier mal die Liste der iCore´s: http://de.wikipedia.org/wiki/L..._Intel-Core-i-Prozessoren