

Erledigt

Lenovo U510 Speedstep Problem

Beitrag von „Fab“ vom 13. November 2013, 11:44

kannst du mir mal deine SSDT zukommen lassen?

Ich hab mir nochmal eine SSDT erstellt und am ende nicht "3000" sondern "i7-3517U" eingegeben.

Die werte in der SSDT stimmen erstmal aber er macht immer noch keine mehrleistung.

Und laut der Seite wird der Prozessor ja unterstützt <http://hackintosh-forum.de/ind...D=9306&highlight=ssdt.aml>