

Erledigt

Nach update auf 10.6.8 geht nichts mehr (Kein Start, kein Boot, kein USB)

Beitrag von „SamsungSnow“ vom 15. November 2013, 21:06

- Ich habe auf meinem System ein neues 10.6. mittels Starter CD (ich glaub von Nawcom) etc. über USB-DVD-Laufwerk erstellt (lief auch gut).
- Dann habe ich auf 10.6.8 upgegraded und nach dem Neustart ging der Airport und der USB nicht.
- Habe dann nochmal das ursprüngliche 10.6. installieren wollen, weil der Akku aber fast leer war und ich das Netzteil unbemerkt rausgezogen habe, kam die Installation wohl nicht zum Ende (habe nicht ganze Zeit auf den Screen geschaut).

Fakt ist nun:

- Chameleon Bootloader läuft, aber Snow Leopard startet nicht. Es gibt einen grauen Screen mit Powerlogo und "Sie müssen den Computer neustarten..."
- Es funktionieren keine USB Slots! Kann somit auch nicht neuinstallieren
- Im BIOS werden bei der Bootauswahl ebenso keine USB Slots angezeigt nur die HDD

Wie bekomme ich das nun irgendwie wieder was ans laufen bzw. wie bekomme ich eine USB Ports ans laufen damit ich eine Neuinsalltion starten kann