

Erledigt

Z77-DS3H Dualboot Installationsprobleme

Beitrag von „Griven“ vom 16. November 2013, 00:26

Auch wenn der RAM neu ist scheint es ein Problem mit dem Ram zu sein....

Den Windows Bluescreen kann ich nicht deuten, die OSX KernelPanik aber sehr wohl 😊 Gleich in der ersten Zeile auf Deinem Foto steht zu lesen "Type 13:General Protection" und genau die löst der OSX Kernel aus, wenn was mit dem Speicher faul ist.

Sofern Du irgendwas an den Taktraten oder RAM timings gedreht haben solltest im Bios nimm es zurück und versuch nur mit den nötigsten Änderungen an den Bios Default Settings zu installieren. Leider schreibst Du nicht ob es sich um einen 4GB oder zwei 2 GB Riegel handelt, sofern es 2 sind dann nimm mal einen raus und teste dann weiter, klappt es nicht dann tauschen...