

**Erledigt**

## **Mac Pro 2013 Modell Selbst bauen oder fertig kaufen**

**Beitrag von „theandy94“ vom 17. November 2013, 00:01**

Das Z77X-UP5-TH benutzt einen DSL3510L Thunderbolt Chip, während das Z87X-UD5-TH einen DSL4510L Thunderbolt Chip benutzt.

Eine kurze Suche auf Tony's Website zeigt, dass der DSL4510L nicht von Apple unterstützt wird. Das Problem ist, dass dafür auch kein Kext mehr kommen wird, da der DSL4510L noch Thunderbolt 1 ist und in allen neuen Macs ab sofort Thunderbolt 2 eingesetzt wird.

Tut mir leid euch das mitteilen zu müssen.

Wenn man unbedingt Thunderbolt braucht, muss man ein Z77X-UP5-TH nehmen, ist zwar vom letzten Jahr, aber so groß sind die Leistungsunterschiede nicht, dass es groß was aus macht.

-theandy