

# Graka Bandbreite

**Beitrag von „Griven“ vom 19. November 2011, 01:05**

Komische Sache das...

Für mich ist die Graka da aber eh der falschen Ansatz hier gilt das Ursache/Wirkungsprinzip und die Grafikkarte bzw. deren 8 Lanes laut Systemprofiler sind die Wirkung aber vermutlich nicht die Ursache. Die Ursache würde ich da eher bei der PCIFamily.kext suchen als bei der Grafikkarte. Hierzu sind aber einige Informationen nötig...

1. Lief die Karte unter LION 10.7 auf 16 Lanes?
2. Lief die Karte unter LION 10.7.1 auf 16 Lanes?
3. War und IST in der Boot.plist Graphics Enabler = Yes gesetzt?
4. Wird eine DSDT für das Board benutzt und falls ja wurde die selbe DSDT auch schon vorher benutzt?

Wenn Du alle Fragen mit einem eindeutigen JA beantworten kannst, dann wäre ein möglicher Ausweg ein Rollback der PCIFamily.kext, dazu einfach mittels Pacifist oder anderen geeigneten Tools die PCIFamily.kext aus dem Original Lion oder dem ComboUpdate 10.7.1 installieren, [Rechte reparieren](#) und neu starten...