

Erledigt

## Z87X-Ud5H

**Beitrag von „ObiTobi“ vom 17. November 2013, 14:18**

Vielleicht hat jemand ein Tipp oder Idee.

Seit 3-4 tagen habe ich das Problem dass die Netzwerkschnittstelle abstürzt und es hilft nur ganz schnell booten (wenn ich es merke), dann schafft OSX es noch alleine. Im anderen Fall hilft nur Hardreset.

Ich dachte es hämgt irgendwie zusammen mit Suspend oder so, heute ist es aber passiert, als der Rechner gerade die TM Sicherung machte.

Im Log steht dann:

```
kernel[0]: AppleIntelE1000e(Err): Detected Hardware Unit Hang:
kernel[0]: TDH <85>
kernel[0]: TDT <5f>
kernel[0]: next_to_use <5f>
kernel[0]: next_to_clean <81>
kernel[0]: buffer_info[next_to_clean]:
kernel[0]: time_stamp <5551f>
kernel[0]: next_to_watch <85>
kernel[0]: next_to_watch.status <0>
kernel[0]: MAC Status <80083>
kernel[0]: PHY Status <796d>
kernel[0]: PHY 1000BASE-T Status <3800>
kernel[0]: PHY Extended Status <3000>
kernel[0]: PCI Status <10>
```

und so geht es dann permanent.

Bei der Suche im Netz nach dem Treiber AppleIntelE1000e fällt mir auf, dass da 10.9 nicht aufgelistet ist 😞

Tobi