

Ati 5770 Bios patchen für Mac

Beitrag von „Vudo“ vom 19. November 2011, 13:25

Zum Flash von Grafikkarten kann ich nur sagen: Externen USB-Stick mit DOS erstellen und die Software dazu ausführen.

Hatte so immer Erfolg und habe es nur einmal mit einer Soft aus dem OS raus versucht und dann war die Karte auch schon hin:(