

**Erledigt**

## **Nach update auf 10.6.8 geht nichts mehr (Kein Start, kein Boot, kein USB)**

**Beitrag von „SamsungSnow“ vom 18. November 2013, 18:00**

So..alles läuft wieder. Das NC-10 hatte zwar keine Batterie, es lag einfach daran, das der USB Device, warum auch immer, aus der Boot List gelöscht wurde.

Nun aber nochmal eine Frage, ich möchte nun auf 10.6.8 updaten und beim letzten mal hatte ich starke Probleme. Ich hatte keinen zugang zu den USB Ports und der Airport ging nicht mehr. Welche Kexte müsste ich dazu wider installieren.

Ausserdem muss ich ja meinen Kernel tauchen. Habe zur Zeit einen Legacy Kernel. wie installiere ich denn einen Mach Kernel, der ja wohl für Atom CPU´s besser sein soll?