

Erledigt

Blackscreen beim booten per Clover über USB

Beitrag von „ProfA12345“ vom 24. November 2013, 15:01

Boote mal mit PCIRootUID=0 oder 1.