

Erledigt

Problem mit nVidia GeForce GT 630 PCI-Express 1024 MB DDR5 - Hardwarebeschleunigung unter Mavericks

Beitrag von „ironman“ vom 26. November 2013, 06:16

Nein, habe ich noch nicht - aber mach ich gleich heute Abend.
Danke für den Tip, hoffentlich hilfst.

Hat leider nicht geholfen. Die ID der Karte stand schon in der AGPM. Auch das Löschen der Kexte und die Installation des Cudatreibers brachte keine Verbesserung. Mit System Info wird mir die Karte (10de:0F00) als Unknown VGA-Controller angezeigt.

Sollte ich die Installation mit einer anderen Karte durchführen und nach der Installation auf die GT 630 wechseln? Was meint Ihr?