

Problematischer als Gedacht

Beitrag von „lhanke28“ vom 22. November 2011, 13:00

[Zitat von macrodos](#)

Ich versuche Version 10.6.6 von der Disc Version 1 zu installieren. DVD ist original gekauft. Bootloader EFI hier aus dem Downloadbereich entnommen. Für heute reicht es mir 😊 Meine Nerven sind platt, morgen geht es weiter. Bin für Hilfe sehr sehr dankbar.

Hallo macrodos,

dann noch eine Idee. Setze dich mal USB2.0 im Bios auf disabled, falls das bei deinem Board geht. Dann versuche es nochmal mit der Installation. Nach meinen letzten Erfahrungen muss das Stehenbleiben bei 'pci configuration begin' nicht zwingend ein Grafikproblem sein. Ohne eine wissenschaftliche Erklärung liefern zu können - es ist was faul mit dem EHCI alias USB 2.0 bei den Asrock-Boards.

Melde Dich bitte, falls das zum Erfolg geführt hat.