

**Erledigt**

## **Atheros AR9280 wird nicht geladen**

**Beitrag von „robderock“ vom 30. November 2013, 14:07**

Hallo,

Ich habe mir für meinen hackintosh eine ar9280 mini PCs karte gekauft und eingebaut.

Durch abkleben des pin20 wird diese auch im systeminfo erkannt, jedoch erscheint beim boot eine Fehlermeldung beim Laden des AirportDriverAtheros9280. -> load failed

Ich hoffe ihr könnt mir helfen...

Snow leopard 10.6.3