

Erledigt

Gigabyte GA-H77N-W /10.9/ kein externes USB2-Hub möglich

Beitrag von „Netfrog“ vom 30. November 2013, 14:26

Hi, habe hier ein Hackintosh-System mit Gigabyte GA-H77-Board, i5-3570K, 8GB RAM, GTX N660-Grafik

im Liam Li PC-Q11 Gehäuse. Installation mit Unibeast & Multibeast 6.0.1 als Dualboot auf einer 1TB Platte

mit 10.9 Maverick & Win7. WLan via D-Link-USB-Stick, Originalkarte WLan/BT eingebaut.
Jetzt habe ich ein komisches USB-Problem (nur unter 10.9, bei Win7 ist alles wie's soll):

1. USB-3 Front (2x) & Boardanschlüsse (2x) funktioniert nur mit USB-3 Speichergeräten (Festplatten/Sticks)

KEIN USB-2 Gerät wird erkannt, weder Speicher (war aus Forum bekannt) noch Eingabegeräte (Tastatur z.B. sollte laut Forum funktionieren) etc.

2. USB-2 Boardanschlüsse (4x) funktionieren mit allen Einzelgeräten (TV-Stick, WLan-Stick etc.). Die Tastatur (Apple-Alu) MUSS direkt am Rechner hängen, sonst wird sie bei Neustart nicht erkannt.

Am USB-Hub der Tastatur funktioniert nur der rechte Port (Stick für Funkmaus), links ist tot.

An KEINEM der 4 USB-Ports funktioniert ein externes USB-2-Hub (4/7-fach, aktiv/passiv). Habe 2 probiert,

an allen Ports, nix! 

3. Nur am Rande, BlueTooth (on Board-Karte) wird angezeigt als USB-Host-Controller, funktioniert aber nicht.

4. Und Ton über HDMI geht auch nicht ...

... hab wohl noch zu tun... 

Wer hat ne Idee?