

Erledigt

Comboupdate 10.6.8 Lizenz abgelaufen. Installation nicht möglich

Beitrag von „Ehemaliges Mitglied“ vom 1. Dezember 2013, 04:52

[griven](#), ich mag ungern widersprechen, aber sollte es nach der Device ID nicht ein Atheros AR8161 sein?